

*** USF Dr. Ermelindo Adolpho Arrigucci;**

A unidade está passando por um processo de reforma, o que inclui a pintura tanto interna quanto externa. Todas as salas internas, corredores, áreas comuns e banheiros foram pintados. Externamente, a fachada principal, laterais e traseira do edifício receberam uma nova pintura.

Proporcionando um melhor ambiente de convivência da comunidade e com maior integridade estética do edifício.

Realização da manutenção do jardim e poda da grama que estava em excesso na parte externa da unidade.

Devido ao período de reforma em andamento, é possível notar que em algumas áreas da unidade apresentam cimentos nas paredes.





MATRIZ - São Paulo
UNIDADE I - Itu /SP

UNIDADE II - Campinas / SP
UNIDADE III - São João da Boa Vista /SP

CENTRAL DE ATENDIMENTO
11 3096 3644
comercial@plangroupbrasil.com.br





*** USF Dr. João Batista Nogueira Bueno**

Após uma avaliação na unidade foi identificado que as paredes estão limpas, com pintura nas paredes internas e externas.

Limpeza de Jardim: o jardim da unidade está apresentando acúmulo de folhas e outros detritos, entretanto havendo necessidade de limpeza no jardim para revitalizá-lo.

*** USB Dr. Amado Gonçalves dos Santos**

Após uma avaliação na unidade foi identificado que as paredes estão limpas, com pintura nas paredes internas e externas.

Limpeza de Jardim: o jardim da unidade está muito bem apresentado.

*** USB Dr. Delvo de Oliveira Westin**

Necessidade urgente de manutenção das paredes internas da unidade (pintura), de todos os 3 andares.

*** Unidade Ambulatorial Especializada em Saúde Mental – EMAESM**

Após uma inspeção, é averiguado que a unidade está em excelentes condições. Os pisos, limpeza e paredes foram cuidadosamente examinados e estão em perfeitas condições, sem sinais de danos ou desgaste significativo. Todos os detalhes, desde os móveis até os eletrodomésticos estão bem mantidos.

*** USF Dr. Geraldo Pradella**

Durante a análise do local, foi identificado a necessidade da manutenção de pintura nas paredes internas da unidade. Está apresentando manchas e desgaste na pintura.

*** USF Maria Gabriella Junqueira Valim**

Após uma inspeção abrangente, foi constatado que a unidade está em excelentes condições. Todos os aspectos, desde a estrutura física até os equipamentos e áreas externas, foram examinados e estão em perfeitas condições de funcionamento.

*** USF Dr. Sebastião José Rodrigues**

Após a análise da unidade, foi constatado a necessidade de retirada dos resíduos de entulhos e limpeza do ambiente na área externa.

Solicitação para a manutenção do corte da grama, limpeza do jardim e poda das árvores que estão em excesso.

*** USF Dr. Alexis Hakin**

Foi observada uma árvore localizada na calçada da unidade que necessita de poda, devido ao crescimento excessivo de galhos. Além a poda, é recomendado a realização de uma limpeza completa ao redor da árvore, para remover folhas caídas, galhos secos e outros detritos.

Após a avaliação detalhada no jardim interno da unidade, foi constatado a necessidade de realizar a poda de árvores presentes nessa área. Também a recomendação do corte da grama.

*** USB Dr. Paulo Emílio de Oliveira Azevedo**

Solicitação da remoção dos resíduos de entulho na área externa da unidade.

Necessidade imediata da realização do corte da grama e a limpeza do ambiente da área externa da unidade.

Foi observada a necessidade de realizar a manutenção e a limpeza das calçadas em torno da unidade. Durante a inspeção, foi constatado que as calçadas estão com plantas e gramas em excesso, além de outros resíduos.

*** USF Dr. Benedito Carlos Rocha Westin**

Necessidade de manutenção do jardim: após análise foi constatado a necessidade da realização da manutenção do jardim, devido ao acúmulo de folhas secas e outros detritos.

Após uma avaliação na parte interna da unidade, gostaria de destacar a necessidade imediata de realizar uma limpeza nos pisos da unidade. É notável as manchas visíveis nos pisos e as paredes necessitam de pintura.

*** USB Dr. Paulo Roberto Sorci**

Após a análise da unidade, foi constatado a necessidade da realização de manutenção nas demais áreas:
- necessidade de cortar a grama, na parte externa e interna da unidade. Sendo assim, é necessário que seja retirado folhas secas, galhos e etc.

- foi encontrado alguns detritos no ambiente, que devem ser retirados do local.

- na área interna as paredes estão limpas e pisos devidamente limpos.

*** USF Dr. Raul de Oliveira Andrade**

Após uma inspeção abrangente, foi constatado que a unidade está em excelentes condições. Todos os aspectos, desde a estrutura física até os equipamentos e áreas externas, foram examinados e estão em perfeitas condições de funcionamento.

Além disso, gostaria de destacar que todas as paredes foram pintadas, tanto internamente, quanto externamente, adicionalmente os portões também foram pintados.

* Unidade CEM – Centro de Especialidades Médicas

Observamos que a parede localizada na área interna apresenta sinais de desgaste. Portanto, há uma necessidade de manutenção.

Necessidade de limpeza da planta na área interna, podemos notar acúmulo de folhas.

Importância da realização de limpeza no jardim, abordando a poda de árvores e a remoção de folhas caídas no chão.

Solicitação para a realização de serviços de manutenção no jardim, incluindo poda de árvores e plantas, o corte da grama e a limpeza geral do ambiente.

* USF Dr. Antenor José Bernardes

Após a inspeção completa da unidade, foi constatado que os pisos e as paredes internas estão em excelentes condições. Todos os pisos estão limpos e bem conservados e as paredes internas foram pintadas.

Necessidade de manutenção nas paredes externas: foi notado que as paredes externas da unidade estão apresentando sinais de desgaste. É evidente que a pintura nessas áreas estão descascando.

* UPA

(Relatório sobre as reformas na unidade de Pronto Atendimento)

Introdução: Nosso objetivo com este relatório é fornecer uma visão geral das reformas realizadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), durante o período especificado.

Reformas realizadas:

Renovação estrutural: foram realizadas reformas significativas na estrutura física da UPA, incluindo reparos no telhado, pintura interna e externa e melhorias na acessibilidade para pacientes com mobilidade reduzida.

Atualização de equipamentos: investimentos foram feitos para atualizar os equipamentos médicos e tecnológicos da UPA, garantindo que ela esteja equipada com as mais recentes tecnologias médicas para oferecer um atendimento eficaz e de qualidade aos pacientes.

Expansão da capacidade: uma expansão foi feita para aumentar a capacidade de atendimento da UPA, incluindo a construção de novas salas de espera, consultórios médicos e áreas de triagem, permitindo que a unidade atenda o maior número de pacientes simultaneamente.

Melhorias dos serviços: foram implementadas melhorias nos serviços oferecidos pela UPA, incluindo a otimização dos processos de triagem, aprimoramento do atendimento ao paciente e a implementação de programas de educação e prevenção de saúde na comunidade.

Resultados e impacto: as reformas realizadas na UPA resultaram em diversos impactos positivos, incluindo: redução do tempo de espera, as melhorias na infraestrutura e nos processos permitiram uma redução significativa no tempo de espera dos pacientes.

Aumento da satisfação do paciente: as melhorias nos serviços e na qualidade do atendimento contribuíram para um aumento na satisfação geral dos pacientes atendimentos.



Maior eficiência operacional: as reformas possibilitaram uma maior eficiência operacional da unidade, permitindo que ela atenda um maior número de pacientes com maior rapidez e eficácia.

Após a inspeção foi relatado que foram realizadas instalações de adesivos nas paredes e placas de orientação na unidade, com o objetivo de proporcionar uma melhor orientação aos pacientes e visitantes.

Conclusão: as reformas realizadas na unidade demonstraram ser um investimento valioso, resultando em uma melhoria significativa na qualidade dos serviços oferecidos e no atendimento aos pacientes. Continuaremos monitorando os resultados e fazendo ajustes conforme necessário para garantir que a UPA continue atendendo as necessidades da comunidade de forma eficaz e eficiente.

*** CAPS II**

Após avaliação completa, a unidade está em perfeitas condições, não necessitando de manutenção imediata. Todas as áreas, incluindo estrutura física, instalações elétricas e hidráulicas, equipamentos, mobiliário e áreas externas foram verificadas e estão em bom estado.

*** CAPS AD**

Necessidade imediata de manutenção na parte externa da unidade.

Foi observado acumulação de plantas, galhos e outros detritos ao redor do perímetro da unidade.

Além disso, foi identificado que a parede externa da unidade está apresentando sinais de umidade.

Outro ponto que requer atenção é a necessidade de poda da grama ao redor da unidade.

Manutenção em relação a alguns problemas que foram identificados em sua estrutura interna:

- umidade, manchas e mofo nas paredes e teto: várias paredes internas da unidade estão apresentando sinais de umidade, manchas e crescimento de mofo.
- porta de madeira desgastada: a porta de madeira principal da unidade está visivelmente desgastada, com sinais de deterioração e falta de acabamento.

*** CAPS Infantil**

Foi observado que a unidade está dentro dos padrões desejados, somente com a necessidade de pintura nas paredes internas e externas.

O jardim está em perfeitas condições de manutenção e limpeza.

São João da Boa Vista, 02 de agosto de 2024.